

Пломба «ТВИСТСИЛ-М1»

Роторная пломба, применяемая с проволокой

Сферы и объекты применения:

Пломба «ТВИСТСИЛ-М1» предназначена для пломбирования приборов и узлов учёта и других объектов, имеющие разнесённые проушины для пломбирования диаметром до 1 мм.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ПЛОМБЫ ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ

Действия при установке:




1

Отмерьте ровный участок пломбировочной проволоки без скруток и сгибов. Проведите пломбировочную проволоку через проушины пломбируемого объекта.




2

Вставьте свободные концы отрезка проволоки в отверстия пломбы.




3

Подтяните пломбу на расстоянии около 2 см от объекта пломбирования.



4

Поверните флажок по часовой стрелке, наматывая проволоку на ротор пломбы до упора.



5


Отломайте поворотный флажок от ротора пломбы.

Фиксирование установки:

Для того, чтобы пломба выполнила своё назначение, важно не только правильно её установить, но и обеспечить правильное фиксирование её данных после установки и контроль этих данных перед снятием.

ЗАФИКСИРУЙТЕ УСТАНОВКУ ПЛОМБЫ ДОКУМЕНТАЛЬНО:

- ✓ Обязательно укажите в документах номер пломбы.
- ✓ Зафиксируйте цвет, наименование, логотип*.
- ✓ Рекомендуем сфотографировать пломбу.



* при наличии




Производство индикаторных и силовых пломб,
курьерских и сейф-пакетов
aceplomb-ural.ru



Инструкция по проверке и снятию
пломбы на следующей странице

Действия при снятии:

Сверьте номер пломбы, её внешний вид и прочие характеристики, зафиксированные в документах при пломбировании.



1. НОМЕР	☒	☐
2. ЛОГОТИП*	☒	☐
3. ЦВЕТ	☒	☐

Проверьте пломбу на предмет отсутствия признаков несанкционированного вскрытия или подмены.

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. НЕ ОБНАРУЖЕНО СЛЕДОВ ПОДМЕНЫ НОМЕРА | ☒ | ☐ |
| 2. НЕ НАРУШЕНА ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЛОМБЫ | ☒ | ☐ |
| 3. ПРОВОЛОКА ПРОЧНО ДЕРЖИТСЯ В КОРПУСЕ ПЛОМБЫ БЕЗ СВОБОДНОГО ХОДА | ☒ | ☐ |

СНЯТИЕ: Перережьте проволоку ножницами или кусачками.



ЕСЛИ:

Все ☒

Хотя бы один ☐

АКТ

При несовпадении любого из признаков следуйте внутренней процедуре организации, регламентирующей действия в случае обнаружения признаков вскрытия пломбы. В присутствии свидетелей составьте акт об обнаружении признаков вскрытия, сфотографируйте пломбу.

* при наличии

В соответствии с ГОСТ Р 52326-2005 для утилизации (погашения) могут быть использованы любые технологии, обеспечивающие приведение пломбы в состояние, исключающее возможность его повторного применения. Факт утилизации (погашения) ПУ фиксируется документально комиссией организации-пользователя. Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды в периоды хранения, эксплуатации и после окончания срока службы (эксплуатации). Применяемые технологии утилизации должны обеспечивать безопасные условия работы персонала.

Внешний вид изделия может отличаться от представленного на иллюстрациях.



Производство индикаторных и силовых пломб,
курьерских и сейф-пакетов
aceplomb-ural.ru

Екатеринбург: +7 (343) 288-57-07
Челябинск: +7 (351) 242-01-07