


ИНДИКАТОР НАКЛОНА «БАЛАНС 3»

ИНСТРУКЦИЯ



Укажите на сопроводительной наклейке максимальный угол допустимого наклона (цифрами и прописью).
Наклейте наклейку на упаковку как показано на инструкции.



Отделите от индикатора верхнюю наклейку-квитанцию и разместите её на грузосопроводительных документах, для получателя.

Впишите в поле на наклейке-квитанции серийный номер индикатора, указанный на нём.

Укажите в наклейке-квитанции номер пломбировочной наклейки.



Возьмите Индикатор наклона, держите его прямо, не наклоняя, удалите слой защитной бумаги.



Разместите Индикатор наклона рядом с центром упаковки как показано на инструкции.

Приклейте пломбировочную наклейку на специально обозначенное пунктиром место.



ИНДИКАТОР НАКЛОНА БАЛАНС 3



Индикатор в состоянии готовности



Индикатор в сработавшем состоянии при повороте на 180°



Индикатор в сработавшем состоянии при повороте на 70° влево



Индикатор в сработавшем состоянии при повороте на 30° вправо

ПЛОМБИРОВОЧНАЯ НАКЛЕЙКА



Наклейка без следов вскрытия.



След на поверхности после отклеивания.



Наклейка со следами вскрытия: проявление контрольной надписи.



Проявление контрольной надписи на поверхности после отклеивания.

Пломбировочная наклейка защищает груз от попытки подмены индикатора на аналогичный и переклейки серийного номера индикатора. В случае срабатывания индикации на пломбировочной наклейке, сделайте об этом отметку в грузосопроводительных документах.

Внешний вид изделия может отличаться от представленного на иллюстрациях.



Производство индикаторных и силовых пломб,
 курьерских и сейф-пакетов
 aceplomb-ural.ru

Екатеринбург: +7 (343) 288-57-07
 Челябинск: +7 (351) 242-01-07