

Пломбировочная наклейка «КОНТУР», «КОНТУР ТЕРМО»

Сферы и объекты применения:


Используется для пломбирования объектов, конструктивно состоящих из нескольких компонентов или не имеющих специальных пломбировочных проушин, например: счётчиков, измерительных приборов, датчиков, дверей, эвакуационных выходов, щитов, ящиков, конвертов, пакетов и т.д.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ НАКЛЕЙКИ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ

Действия при установке:

1 Очистите, обезжирьте и высушите поверхность.


2 Приклеивайте наклейку только при температуре поверхности объекта пломбирования выше нуля!



Заполните поля наклейки шариковой ручкой (матовая поверхность) или маркером (глянцевая и матовая поверхность).



Отделите наклейку от бумажной основы.



Равномерно, не прилагая избыточных усилий, приклейте наклейку на поверхность без складок и пузырей.

Фиксирование установки:

Для того, чтобы пломбировочная наклейка выполнила своё назначение, важно не только правильно её установить, но и обеспечить правильное фиксирование её данных после установки и контроль этих данных перед снятием.


ЗАФИКСИРУЙТЕ УСТАНОВКУ НАКЛЕЙКИ РУЧНЫМ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

✓ Обязательно укажите в документах номер наклейки.


✓ Зафиксируйте цвет, наименование, логотип*.

✓ Рекомендуем сфотографировать наклейку.

РУЧНОЙ СПОСОБ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПОСОБ



* при наличии



Производство индикаторных и силовых пломб,
курьерских и сейф-пакетов
aseplomb-ural.ru

Версия от 17.02.2023 г.



Инструкция по проверке и снятию
наклейки на следующей странице

Страница 1

Действия при снятии:

Сверьте номер наклейки, её внешний вид и прочие характеристики, зафиксированные в документах при пломбировании.



1. НОМЕР



2. ЛОГОТИП*




3. ЦВЕТ



Проверьте наклейку на предмет отсутствия признаков несанкционированного вскрытия или подмены.



1. НЕТ ПРОЯВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЬНОЙ
НАДПИСИ:
«ВСКРЫТО!»



2. НЕТ ПРОЯВЛЕНИЯ
ТЕРМОИНДИКАЦИИ*



* Только для наклеек «КОНТУР ТЕРМО»


3. НЕ ОБНАРУЖЕНО СЛЕДОВ ПОДМЕНЫ НОМЕРА



4. НЕ НАРУШЕНА ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ФОРМА НАКЛЕЙКИ



Снимите наклейку.



ЕСЛИ:

Все 

Хотя бы один 

Составьте акт.

При несовпадении любого из признаков следуйте внутренней процедуре организации, регламентирующей действия в случае обнаружения признаков вскрытия наклейки. В присутствии свидетелей составьте акт об обнаружении признаков вскрытия, сфотографируйте наклейку.

* при наличии

В соответствии с ГОСТ Р 52326-2005 для утилизации (погашения) могут быть использованы любые технологии, обеспечивающие приведение пломбы в состояние, исключающее возможность его повторного применения. Факт утилизации (погашения) ПУ фиксируется документально комиссией организации-пользователя. Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды в периоды хранения, эксплуатации и после окончания срока службы (эксплуатации). Применяемые технологии утилизации должны обеспечивать безопасные условия работы персонала.

Внешний вид изделия может отличаться от представленного на иллюстрациях.



Производство индикаторных и силовых пломб,
курьерских и сейф-пакетов
aceplomb-ural.ru

Екатеринбург: +7 (343) 288-57-07
Челябинск: +7 (351) 242-01-07