




- Одноразовая номерная пломбировочная наклейка с индикатором воздействия магнитного поля и отрывным номерным ярлыком.
- Пломба выполнена из многослойного полимерного материала.
- Сверхнадежный силиконизированный клей обеспечивает отличную адгезию.
- При попытке вскрытия на материале появляются необратимая надпись «OPEN VOID».
- Уникальный номер, продублированный на отрывном ярлыке, защищает от подделки и подмены пломбы.
- Также отрывной номерной отрывной ярлык удобно вклеивать в журнал контроля и учета.
- Индикатор магнитного поля выполнен из магниточувствительного материала, на который нанесено контрольное изображение в виде логотипа производителя.
- Стандартное контрольное изображение может быть изменено по желанию заказчика в соответствии с его эскизом.
- При воздействии магнитного поля, способного повлиять на работу контрольно-измерительного прибора, контрольное изображение на индикаторе пломбы исчезает, что свидетельствует о попытке воздействия магнитом на опломбированный прибор учета.
- Радиопомехи, магнитные бури, электромагнитное излучение мобильных телефонов: не влияют на работу индикатора.
- Индикатор антимагнитной пломбы устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей.



• УСТАНОВКА

- Пломба устанавливается на корпус прибора учета в местах наиболее вероятного воздействия магнитом: рядом со счетным механизмом.
- Удалить механические загрязнения (пыль, грязь и др.) с заклеиваемой поверхности, желательно обезжирить и высушить (поверхность должна быть ровная, чистая, сухая).
- Сверить совпадение номеров на наклейке и дополнительной квитанции.
- Снять отрывную квитанцию с бумажной основы и поместить в журнал учета.
- Снять пломбу с бумажной основы и наклеить на пломбируемый объект, аккуратно по всей длине разгладить наклейку, не допуская образования воздушных пузырей и складок.
- После наклеивания наклейки, зафиксировать документально (фотография и др.) логотип (если имеется), чтобы исключить подмену наклейки.



- **СНЯТИЕ**

- Перед снятием наклейки необходимо визуально убедиться в отсутствии следов ее вскрытия, а именно:
- проявляющихся контрольных надписей
- механических повреждений
- следов термического воздействия по специальному проявляющемуся рисунку черного цвета
- наличие трех геометрических фигур на индикаторе
- следов воздействия химических реактивов
- изменение топографии размещения и соответствие цифрового номера, логотипа
- изменение геометрических характеристик данной наклейки.

- **ВНИМАНИЕ!**

- При выявлении следов попытки вскрытия пломбы или признаков ее разрушения, вскрытие объекта необходимо производить в присутствии специальной комиссии или свидетелей. По результату проверки объекта необходимо составить акт осмотра, установленного на предприятии.
- Пломбировочное устройство необходимо сохранить, упаковать в сейф-пакет и направить специалистам на экспертизу.
- Аналогичная процедура должна быть проведена при выявлении недостачи.