

Пломба «ЗАЩЁЛКА-М», «ЗАЩЁЛКА-М1»

Двухкомпонентная пломба-защёлка, применяемая с проволокой

Сферы и объекты применения:


Приборы и узлы учёта и другие объекты, имеющие разнесённые проушины для пломбирования диаметром до 1 мм.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ПЛОМБЫ ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ


Действия при установке:



Отмерьте ровный участок пломбировочной проволоки без скруток и сгибов. Проведите пломбировочную проволоку через проушины пломбируемого объекта.



Вставьте свободные концы отрезка проволоки в отверстия пломбы.



Затяните проволоку максимально туго. Пломба должна находиться как можно ближе к объекту пломбирования.




Зафиксируйте пломбу между костяшками указательного и большого пальцев и доведите защёлку в корпус пломбы до щелчка. Защёлка у правильно установленной пломбы полностью утоплена в корпусе.

Фиксирование установки:

Для того, чтобы пломба выполнила своё назначение, важно не только правильно её установить, но и обеспечить правильное фиксирование её данных после установки и контроль этих данных перед снятием.

ЗАФИКСИРУЙТЕ УСТАНОВКУ ПЛОМБЫ ДОКУМЕНТАЛЬНО:

- ✓ Обязательно укажите в документах номер пломбы.
- ✓ Зафиксируйте цвет, наименование, логотип*.
- ✓ Рекомендуем сфотографировать пломбу.



* при наличии



Производство индикаторных и силовых пломб,
курьерских и сейф-пакетов
aceplomb-ural.ru


Версия от 20.02.2023 г.



Инструкция по проверке и снятию
пломбы на следующей странице

Действия при снятии:

Сверьте номер пломбы, её внешний вид и прочие характеристики, зафиксированные в документах при пломбировании.



1. НОМЕР



2. ЛОГОТИП*



3. ЦВЕТ



Проверьте пломбу на предмет отсутствия признаков несанкционированного вскрытия или подмены.

1. НЕ ОБНАРУЖЕНО СЛЕДОВ ПОДМЕНЫ НОМЕРА



2. НЕ НАРУШЕНА ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЛОМБЫ



3. ПРОВОЛОКА ПРОЧНО ДЕРЖИТСЯ В КОРПУСЕ ПЛОМБЫ БЕЗ СВОБОДНОГО ХОДА



СНЯТИЕ: Перережьте проволоку ножницами или кусачками.



ЕСЛИ:

Все 

Хотя бы один 

АКТ

При несовпадении любого из признаков следуйте внутренней процедуре организации, регламентирующей действия в случае обнаружения признаков вскрытия пломбы. В присутствии свидетелей составьте акт об обнаружении признаков вскрытия, сфотографируйте пломбу.

* при наличии

В соответствии с ГОСТ Р 52326-2005 для утилизации (погашения) могут быть использованы любые технологии, обеспечивающие приведение пломбы в состояние, исключающее возможность его повторного применения. Факт утилизации (погашения) ПУ фиксируется документально комиссией организации-пользователя. Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды в периоды хранения, эксплуатации и после окончания срока службы (эксплуатации). Применяемые технологии утилизации должны обеспечивать безопасные условия работы персонала.

Внешний вид изделия может отличаться от представленного на иллюстрациях.



Производство индикаторных и силовых пломб,
 курьерских и сейф-пакетов
aseplomb-ural.ru

Екатеринбург: +7 (343) 288-57-07
 Челябинск: +7 (351) 242-01-07